



СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 e-mail: info@novi-iskar.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Заповед № РА-20-29/11.04.2017год. на Директор на Дирекция "ОСК" за осъществяване на превантивен контрол в район „Нови Искър“ на 11.07.2018г. е извършена проверка от служители на район „Нови Искър“, на сгради – навеси, павилиони, бараки и други изградени в имот публична общинска собственост /ПИ с ИД с идентификатор 00357.5350.18. по одобрената със заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Нови Искър“, /„индустриална зона“, кв.105 по действащият регулационен план на гр. Нови Искър /с административен адрес: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ изградени в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ

С настоящето **съобщаваме**, че е съставен констативен акт № РНИ18-00357.5350.18-11-12/ 11.07.2018г. Със същият е установен незаконен строеж по смисъла на Чл.57а, ал.1, т.1, т.2, т.4 от ЗУТ. Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящият констативен акт е съставен на основание чл. 57а, ал.2 от ЗУТ и е основание за провеждане на административно производство по реда на чл.57А, ал.3 от ЗУТ за премахването на обектите.Строежите представляват:

Бивши промишлени едноетажни сгради с идентификатор 00357.5350.18.11 с площ от 110кв.м и идентификатор 00357.5350.18.12 с площ от 37кв.м в ПИ с ИД 00357.5350.18, разположени една до друга са строени в период 1985-1990г. Сградите са изградени върху бетонова основа на + 0.20м от нивото на терена. Конструкция е реализирана от метални профили, които на много места са корозирали. Стените са монтажни двуслойни панели от етернитови плоскости и стериопор, компрометирани от вътрешната и външната страна на павилиона. Покрива на сградите е двускатен, метална конструкция с покритие от листове ЛТ ламарина, които са с нарушени връзки, изгнили и деформирани. Таванът е от метални профили и пана от етернитови плоскости. Дървената дограма - прозорци и врати са с метални предпазни решетки. Повечето от стъклата на прозорците липсват или са счупени. Възражения по съставеният констативен акт могат да бъдат подавани до СО – Район „Нови Искър“, ул."Искърско дефиле" №123 в сградата на фронт-офиса от 8.30ч. до 17.00ч. в

7 /седмодневен/ срок, считан от датата на настоящето съобщение.

Като заинтересована страна може да се снабдите със самия акт и да се запознаете с доказателствата по административната преписка в СО-Район „Нови Искър“, гр.Нови Искър, ул."Искърско дефиле" №123, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството

Дата на поставеното съобщение :

Началник отдел „УТККС“:

/арх.А.Банков /

Гл. спец. в отдел „УТККС

/Н.Поповски

Гл. спец. в отдел „УТККС“:

/Б.Павлов /

